
Обновление BIOS на процессорном модуле SVP-524 rev 3.0

1. Подготовьте диск USB-flash.


Для развертывания iso-образа на диск USB-flash используйте программу Rufus (http://rufus.akeo.ie) из прилагаемого архива.

<u>Работоспособность с другими программами не гарантируется.</u> Запустите программу, появится окно программы:




Вставьте в USB-порт диск USB-flash.


Программа автоматически определит этот диск:



Нажмите на кнопку для выбора iso-образа. Выберите iso-файл из архива. Программа автоматически определит настройки, необходимые для записи этого образа:




Снимите отметку с пункта "Создать расширенную метку и значок устройства":



Нажмите кнопку "Старт". Программа выведет сообщение с предупреждением о том, что ВСЕ данные с выбранного диска USB-flash будут стерты.


Нажмите кнопку "ОК":



После окончания работы программы извлеките ее из компьютера.

2. ОТКЛЮЧИТЕ INTEL ME НА ПРОЦЕССОРНОМ МОДУЛЕ SVP-524.

Извлеките процессорный модуль из крейта и установите микропереключатель S2:3 в положение ВКЛ:



3. Обновите BIOS на процессорном модуле SVP-524.

Установите процессорный модуль в крейт, вставьте подготовленный диск USB-flash в свободный USB-порт, включите питание крейта.

В опциях загрузки процессорного модуля выберите подготовленный диск USB-flash.

Если настройки загрузки были правильно установлены, то на экране отобразится приглашения для обновления BIOS:



Если нажать клавишу "N", а затем "Enter", то произойдет перезагрузка процессорного модуля.

Для продолжения процедуры обновления нажмите клавишу "Y" на клавиатуре, затем "Enter".

Начнется обновление основного и резервного BIOS. Ход обновления будет сопровождаться информационными сообщениями и индикаторами процесса текущей операции.

После окончания обновления BIOS необходимо извлечь диск USB-flash из процессорного модуля и нажать клавишу "Enter":

После этого процессорный модуль выключится. Выключите питание крейта и извлеките процессорный модуль из него.

Для включения технологии Intel ME верните микропереключатель S2:3 в положение ВЫКЛ.

Установите процессорный модуль в крейт, включите питание.

При первой загрузке будет выполнен автоматический вход в меню настроек BIOS для установки необходимых параметров. После этого процессорный модуль произведет несколько автоматических перезагрузок для обновления настроек технологии Intel ME.